कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:स–42/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–15(सहा0)/41 दिनांक: जनवरी 25 2018,

सेवा मे,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स हिमालयाइण्टरनेशनल स्कूल,
खसरा नं0–354/1, 359/1, ग्राम सुल्तानपुर बाहर हदूद तहसील सहारनपुर,
जनपद–सहारनपुर

विषय: **मैसर्स हिमालयाइण्टरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं0–354/1, 359/1, ग्राम सुल्तानपुर बाहर हदूद तहसील व जनपद सहारनपुर उ0प्र0 में विद्यमान एजुकेशनल भवन के नाम को परिवर्तन किये जाने एवं भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2018/39920/एसआरआर/सहारनपुर/765/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत विद्यमान एजुकेशनल भवन हिमालयाइण्टरनेशनल स्कूल (पूर्व नाम डा0 राधा कृष्णन एजुकेशनल सोसायटी) के नाम को परिवर्तन किये जाने एवं भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर कार्यालय से किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन सहारनपुर श्री सुरेश पाल सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 20–01–2018 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री तेजवीर सिंह को उपलब्ध करायी गयी उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से पत्रावली संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:–

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:– प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 15–06–2017 के द्वारा कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचना:–

1–कुल प्लाट एरिया–9250.00 वर्ग मी0।
2–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–770.87 वर्ग मी0।
3–निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया–770.87 वर्ग मी0।
4–भवन की ऊचॉई:–08.10 मीटर।

भवन का अधिमोग:–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी–2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐं:–

1–पहुॅच मार्ग– प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।
2–प्रवेश द्वार:–भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई 05.60 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।
3–सैटबेक– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–06.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–06.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग–प्रथम–06.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–06.00 मी0।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन एन0बी0सी0 एवं निर्माण विनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखें जायें।

4–निकास मार्ग:– प्रश्नगत भवन मे 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी क्रमशः चौडाई 01.60 मी0 प्रत्येक निर्मित है, तथा भवन के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित पायी गयी:–

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।
2–पी0ए0 सिस्टम:– भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

3–एग्जिट साईनेजः– भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स हिमालयइण्टरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं0–354/1, 359/1,ग्राम सुल्तानपुर बाहर हदूद तहसील व जनपद सहारनपुर उ0प्र0 में विद्यमान एजुकेशनल भवन के नाम को परिवर्तन किये जाने एवं भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्रनिम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0 अनुसार प्रशिक्षित रखा जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व नौएडा/ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4– भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा एन0बी0सी0–2005 के एनेक्स–ई–3 के अनुसार इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक, का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3–प्रभारी फायर स्टेशन सहारनपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4–नियत प्राधिकारी/प्रभारी अधिकारी सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)